

Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze



PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

Giovanni Parlanti

Progettista

Gabriele Banchetti

Responsabile VAS e censimento P.E.E.

Geo Eco Progetti

Aspetti Geologici

H.S. Ingegneria s.r.l.

Simone Pozzolini

Elia Degli Innocenti

Aspetti Idraulici

Emanuele Bechelli

Collaborazione al progetto e PEBA

Chiara Balducci

Elaborazione grafica e GIS

Brenda Barnini

Sindaco

Fabio Barsottini

Vicesindaco – deleghe lavori pubblici, infrastrutture,
mobilità, urbanistica, edilizia

Alessandro Annunziati

Responsabile del Procedimento

Martina Gracci

Valentina Acquasana

Monica Salvadori

Settore IV – Gestione del Territorio

Romina Falaschi

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

**Piano per la programmazione
degli interventi volti all'eliminazione
delle barriere architettoniche (PEBA)**

Vol. II

Schede aree verdi

Adottato con Del. C.C. n. del

Aprile 2024



Introduzione

Il presente elaborato, comprensivo del **Volume I** – Schede Parcheggi pubblici, del **Volume III** – Attrezzature, e delle tavole rappresentanti i centri abitati del comune di Empoli, a scala 1:1.000 e 1:2.000, evidenzia le condizioni attuali delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi aperti di uso pubblico. Costituisce quindi nel suo insieme il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, così come inteso dall'art. 95, comma 6 della L.R. 65/2014.

L'accessibilità urbana presuppone la possibilità per tutti i cittadini di poter fruire in maniera completa dei centri urbani ed in particolare degli spazi pubblici e comuni. Per poterla attuare non sono sufficienti interventi sporadici e saltuari, ma diventa indispensabile una pianificazione coordinata e strutturata, magari da realizzarsi secondo un programma graduato nel tempo, senza perdere però di vista l'inquadramento generale, in particolare per quanto riguarda i percorsi, gli spazi aperti e le piazze.

La mancanza di un'adeguata pianificazione può creare nuove barriere architettoniche, e spesso si cerca di eliminare barriere con interventi standardizzati senza valutare il contesto in cui si opera addirittura rischiando di non apportare alcun miglioramento.

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale deve porsi è quello di rendere accessibili, e quindi fruibili al più elevato numero di cittadini, quelle attività e quei servizi di tipo pubblico che allo stato attuale non lo sono. L'assenza di una cultura della progettazione per un'utenza ampliata, condizionano gli spostamenti e le azioni e quindi la vita, di tutti coloro che appartengono alle cosiddette "fasce deboli". Non si tratta solo di persone affette da conclamate patologie, ma di tutte quelle persone che per svariati motivi hanno peculiarità motorie o sensoriali temporanee o croniche.

Sono fasce sociali molto rilevanti, anche dal punto di vista quantitativo, che vanno dagli anziani ai bambini, alle donne incinte.

Il presente **Volume II** si riferisce alle aree verdi del territorio comunale, differenziandole a titolo ricognitivo e non prescrittivo tra:

- parco pubblico, nei casi in cui o per estensione o per tipologia di area verde interessano un bacino di utenza a livello comunale;
- giardino pubblico, riferiti a verdi attrezzati o spazi verdi di quartiere;
- aree verdi, riferite alle restanti aree verdi del territorio.

Per ogni area verde esaminata è stata indicata la presenza o meno degli elementi che possono essere presenti quali:

- presenza di alberature
- presenza di percorsi e eventuale tipologia di pavimentazione
- presenza di arredi, quali panchine, cestini e altro
- presenza di attrezzature ludiche, quali playground o attrezzature sportive

Per ogni area è quindi stata indicata l'**accessibilità** alla stessa, intesa quale possibilità di fruire o meno della stessa da parte delle "fasce deboli", come ad esempio presenza di impedimenti per l'accesso tramite carrozzine.

Conclude la scheda l'indicazione di **indirizzi per le NBS** attuabili all'interno dell'area, riferite alle indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del **Patto per il verde**. Tali indicazioni non hanno carattere prescrittivo ma sono da ritenersi delle indicazioni al fine di migliorare l'area verde in oggetto in modo coordinato con gli atti approvati dallo stesso C.C. di Empoli. Tali indicazioni possono essere:

- messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
- arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
- Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, soprattutto nelle aree con elevata pericolosità idraulica, di cui al punto 1.3 delle NBS
- Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
- Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS.

IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 01

Luogo: Via della Tinaia

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: percorso sterrato

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde

Numero: 02

Luogo: Via Carlo Alberto della Chiesa

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: accessibile con interventi

Note: Assenza di percorsi che possano facilitare la fruibilità dell'area. Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di accessi diretti alle aree verdi, rendono meno fruibile l'area.

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde

Numero: 03

Luogo: Via Guido Rossa

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde

Numero: 04

Luogo: Via Ticino

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: accessibile con interventi

Note: Assenza di percorsi che possano facilitare la fruibilità dell'area. Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di accessi diretti alle aree verdi, rendono meno fruibile l'area.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 05

Luogo: Via Isonzio

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 06

Luogo: Via Adda

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani e ai percorsi.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 07

Luogo: Via Ticino

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 08

Luogo: Via delle Olimpiadi

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 09

Luogo: Via Isonzo (ciclopista Arno)

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti per collegamento con ciclopista Arno

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: accessibile

Note: Mancanza di percorsi per accedere agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 10

Luogo: Via della Maratona

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 11

Luogo: Via del Pentathlon

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 12

Luogo: Via Papa Giovanni XXIII

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 13

Luogo: Via Serravalle a S. Martino

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità ai percorsi pavimentati.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 14

Luogo: Via Campania

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: Marciapiede esterno

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 15

Luogo: Via Abruzzo

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: Marciapiede esterno

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani. Assenza di percorsi per accedere alle attrezzature ludiche.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico **Numero:** 16

Luogo: Parco di Serravalle

Data rilievo: 2024-02-16

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico **Numero:** 17

Luogo: Via giro delle mura nord

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 18

Luogo: Via S. Pio da Pie trelcina

Data rilievo: 2024-03-21

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Campo Sportivo

Numero: 19

Luogo: Via del piano all'isola

Data rilievo: 2024-03-21

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 20

Luogo: Via Leopoldo Giuntini

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde

Numero: 21

Luogo: Via della Piccola

Data rilievo: 2024-03-08

Estratto CTR – scala 1:5.000

Foto aerea (Geoscopio anno 2021) – scala 1:5.000

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di percorsi interni che impediscono l'ingresso alle persone diversamente abili.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA



Oggetto: Area Verde

Numero: 22

Luogo: Via del cantone

Data rilievo: 2024-03-21

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Assenza di marciapiedi e percorsi interni che impediscono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico

Numero: 23

Luogo: Via XI febbraio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Assenza percorsi interni che impediscono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 24

Luogo: Via di Barzino

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di percorsi interni che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 25

Luogo: Via Bisarnella

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note: Presenza di scivoli lungo i marciapiedi che garantiscono gli accessi

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 26

Luogo: Via Bisarnella

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note: Presenza di scivoli lungo i marciapiedi che garantiscono gli accessi

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 27

Luogo: Piazza Guido Guerra

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 28

Luogo: SS67

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 29

Luogo: Via Ugo Foscolo

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di percorsi interni che impediscono l'ingresso alle persone diversamente abili.

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 30

Luogo: Via Giulio Masini

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 31

Luogo: Via L. Conti

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 32

Luogo: Largo 8 Marzo del 44

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note: Monumento vetreria

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 33

Luogo: Piazza A. Toscani

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico

Numero: 34

Luogo: Via XI Febbraio

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 35

Luogo: Via Antonio Vivaldi

Data rilievo: 2024-03-08

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico **Numero:** 36

Luogo: Parco Mariambini

Data rilievo: 2024-03-02

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Campo Sportivo

Numero: 37

Luogo: Via Piovola

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: assenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 38

Luogo: Parco Mariambini

Data rilievo: 2024-03-21

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico

Numero: 39

Luogo: Via Ferdinando Magellano

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 40

Luogo: Via Enea Galletti

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Campo Sportivo

Numero: 41

Luogo: Via Enea Galletti

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 42

Luogo: Via Giovanni Targioni Tozzatti

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 43

Luogo: Via Cesare Capoquadri

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 44

Luogo: Via Ponzano - Via Cesare Capoquadri

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 45

Luogo: Via R.Cartesio

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 46

Luogo: Via Ponzano

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 47

Luogo: Via Felice Cavallotti

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 48

Luogo: Via Cantini Cantino

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino pubblico

Numero: 49

Luogo: Via del Giardino A. - Via dei Cappuccini

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino pubblico **Numero:** 50

Luogo: Via del Giardino A.

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 51

Luogo: Via IV Novembre

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 52

Luogo: Via Antonio Pacinotti

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 53

Luogo: Via IV Novembre

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 54

Luogo: Via Alessandro Volta

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 55

Luogo: Via Gian Battista Vico

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 56

Luogo: Via Gian Battista Vico

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 57

Luogo: Via Bonistallo

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 58

Luogo: Via Bonistallo- Via Alessandro Volta

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 59

Luogo: Via Pietro e Maria Curie

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 60

Luogo: Via V.Viviani

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 61

Luogo: Via Val d'Orme

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Verde sportivo

Numero: 62

Luogo: Via Vecchereccia

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area verde **Numero:** 63

Luogo: Via della Marmolada - Via delle Tofane

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco pubblico **Numero:** 64

Luogo: Via delle Tofane

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Verde sportivo

Numero: 65

Luogo: Via dell'Orto

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico **Numero:** 66

Luogo: Via Valdorme Nuova

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: Assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile con interventi

Note: Assenza percorsi per diversamente abili in tutto il parco
Nel parco è collocata una BookCrossing

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 67

Luogo: Strada Provinciale Salaiola

Data rilievo: 2024-03-22

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico **Numero:** 68

Luogo: Via di Corniola

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Verde Sportivo

Numero: 69

Luogo: Via Pier della Vigna

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: assenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 70

Luogo: Via Pier della Vigna

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 71

Luogo: Via Salaiola

Data rilievo: 2024-03-23

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: asfeti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 72

Luogo: Piazza Don Giovanni Minzoni

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 73

Luogo: Via Mario Fabiani

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: assente

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico

Numero: 74

Luogo: Viale Bruno Buozzi

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 75

Luogo: Viale Bruno Buozzi

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde

Numero: 76

Luogo: Via Cavour

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 77

Luogo: Via Cavour - Via Leonardo da Vinci

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 78

Luogo: Piazza XXIV Luglio - Via delle Antiche Mura

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde Numero: 79

Luogo: Piazza Giorgio Gamucci

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 80

Luogo: Piazza Giacomo Matteotti - Piazza Oreste Ristori

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 81

Luogo: Via S.Rocco

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: Presente

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 82

Luogo: Via Jacopo della Quercia

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 83

Luogo: Via Val Gardena

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 84

Luogo: Via Valsugana - Via Val D'Ossola

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 85

Luogo: Via Giovanni Segantini

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assente

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 86

Luogo: Via Raffaello Sanzio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presente

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 87

Luogo: Via Raffaello Sanzio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 88

Luogo: Via Val Codera

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 89

Luogo: Via Luigi Lazzeri

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presente

Arredi: presente

Attrezzature ludiche: presente

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde Numero: 90

Luogo: Via Raffaello Sanzio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note: Attualmente non accessibile, presente cantiere

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Verde Sportivo

Numero: 91

Luogo: Via S.Mamante

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Parco Pubblico **Numero:** 92

Luogo: Via Raffaello Sanzio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 93

Luogo: Via S.Mamante

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assente

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde Numero: 94

Luogo: SS67

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 95

Luogo: Via Francesco Guicciardini

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 96

Luogo: Via Francesco Guicciardini

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 97

Luogo: Via Pio la Torre

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 98

Luogo: Via di Pratovecchio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 99

Luogo: Via L. Berni

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: assente

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 100

Luogo: Via Antonio Rossellino

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Non Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 101

Luogo: Via Padre Diodato Prestini

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 102

Luogo: Via Deledda

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 103

Luogo: Via di Ripa

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 104

Luogo: Via della Repubblica

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 105

Luogo: Via Boccaccio

Data rilievo: 2024-03-26

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 106

Luogo: Via di Avane

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Campo Sportivo **Numero:** 107

Luogo: Via della Chiesa di Avena

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile con intervento

Note: Assenza di scivolo per diversamente abili

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 108

Luogo: Via Magolo

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 109

Luogo: SP128

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino pubblico

Numero: 110

Luogo: Viale Europa

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 111

Luogo: Via Pietro Lari

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assente

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 112

Luogo: via S. Peruzzi

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assente

Attrezzature ludiche: assente

Accessibilità: Accessibile

Note: Presente fontanello acqua pubblica

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 113

Luogo: Via della Motta

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assente

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 114

Luogo: Via della Motta

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 115

Luogo: Via della Motta

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Campo Sportivo

Numero: 116

Luogo: Via della Motta

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 117

Luogo: Via Saettino

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 118

Luogo: Via Filippo Turati

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assente

Accessibilità: Non Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino pubblico

Numero: 119

Luogo: SP10

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino pubblico **Numero:** 120

Luogo: Via delle capanne

Data rilievo: 2024-03-28

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 121

Luogo: Via del Cstelluccio

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 122

Luogo: Via Giuseppe di Vittorio

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 123

Luogo: Via I Maggio

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 124

Luogo: Via I Maggio

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 125

Luogo: Via Alcide de Gasperi

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 126

Luogo: Via Piero Gobetti

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 127

Luogo: Via Piero Gobetti

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti parzialmente

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile parzialmente

Note: Alcune parti del giardino presentano percorsi per diversamente abili

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde Numero: 128

Luogo: Via della Concordia

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 129

Luogo: Via Margherita Fasolo

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 130

Luogo: Via Fratelli Cervi

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 131

Luogo: Via Caduti di Cefalonia

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico **Numero:** 132

Luogo: Via Salvo D'Acquisto

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Area Verde **Numero:** 133

Luogo: Via Senese Romana

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 134

Luogo: Via Medaglie Oro

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Verde Sportivo

Numero: 135

Luogo: SS67

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 136

Luogo: Lardo Alinari

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti parzialmente

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile parzialmente

Note:

Indirizzi NBS: messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 137

Luogo: Via del Donatore

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Verde Sportivo

Numero: 138

Luogo: Via Giacomo Matteotti

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 139

Luogo: Via Mentana

Data rilievo: 2024-03-25

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

Accessibilità: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

