


01**ASILO NIDO
SAN GIOVANNI EVANGELISTA****VIA PONTORME 26/a
PONTORME****A2****PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da strada trafficata con percorso inclinato ripido.

Cortile interno da cui si accede al nido al P.T.


Gradino di cm 15 alla porta d'ingresso.

Interno in piano.

(vedi anche scheda n.7)

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

02**SCUOLA D'INFANZIA
COLLODI****VIA SALAIOLA 293
MONTERAPPOLI****B1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da spazio esterno in asfalto con parcheggio.
 Percorso per raggiungere l'accesso in pendenza.
 Accesso in piano.
 Rampe per accesso al giardino sui lati edificio.
 Presenza bagno disabili attrezzato al P.T.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO


**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale**2** non presente**3** presente ma non funzionale

03**SCUOLA D'INFANZIA
FONTANELLA****VIA SENESE ROMANA 423
FONTANELLA****B1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da strada asfaltata su piazzale antistante.
 Percorso inclinato e gradini per accesso all'interno.
 Spazio interno in piano con rampetta di raccordo per
 dislivello tra due parti della struttura.
 Presenza bagno disabili attrezzato.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO


**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

04**SCUOLA D'INFANZIA
PIANEZZOLI****VIA PIANEZZOLI 8/A
PIANEZZOLI****B1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da strada secondaria.
 Percorso inclinato in lieve pendenza, raccordato.
 Spazio interno in piano.
 Presenza bagno disabili attrezzato.
 Rampe per accesso a altre sezioni e per giardino sul retro dell'edificio.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

05**SCUOLA D'INFANZIA
CORTENUOVA****VIA ARNO VECCHIO 11
CORTENUOVA****B1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da strada con attraversamento pedonale rialzato.
 Rampetta di raccordo da marciapiede.
 Cortile interno pavimentato ed in piano.
 Accesso all'edificio con soglia di cm. 5.
 Interno in piano.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

06**SCUOLA D'INFANZIA
COMUNALE****VIA DELLA MOTTA
PAGNANA****B1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da passo carrabile raccordato.
Cortile interno pavimentato ed in piano.
Rampa per accesso principale all'edificio.
Manca servizio igienico adattato.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO**
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

07**SCUOLA D'INFANZIA
SAN GIOVANNI EVANGELISTA****VIA PONTORME 26/a
PONTORME****B1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da strada trafficata con percorso inclinato ripido.
 Cortile interno da cui si accede alla scuola al piano primo attraverso due rampe di scale
 Gradino di cm 15 alla porta d'ingresso.
 Interno in piano.
 (vedi anche scheda n.1)

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO


**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

08**SCUOLA PRIMARIA
G. GALILEI****VIA SOVALI 2
AVANE****C1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da rampetta carrabile
 Percorso pavimentato
 Ingresso all'edificio con percorso inclinato
 Interno completamente in piano
 Presenza servizi igienici adattati

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO** (parcheggio riservato)


**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

09**SCUOLA PRIMARIA
DANTE ALIGHIERI****VIA SAETTINO 2
MARCIGNANA****C1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da strada in piano al cortile interno con pavimentazione in pietra.
 Soglia all'ampio ingresso dell'edificio.
 Interno senza dislivelli
 Presenza di servizi igienici adattati

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

10

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

VIA CORNIOLA 22 CORNIOLA

C1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da strada con rampette al passo carrabile
 Percorso del cortile interno in piano
 Ingresso in piano
 Rampetta per accesso al giardino esterno; percorso
 piastrellato o sterrato

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

11

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA CADUTI DI CEFALONIA 9 PONTE A ELSA

C1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da parcheggio con percorso del cortile interno pavimentato ed in piano
Rampetta di raccordo non d'avanti all'ingresso.
Accesso all'edificio in piano con pavimentazione in piastrelle.
Soglietta cm.2
Presenza servizi igienici ampi e servizio igienico adattato presente anche nella palestra.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

12

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA LORENZONI PONTE A ELSA

C1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da passo carrabile per cortile interno
 Accesso completamente in piano.
 Soglia ingresso di cm.2. Edificio di recente
 costruzione completamente accessibile.
 Accesso alla palestra sul retro direttamente
 dall'interno della scuola, accessibile, o da parcheggio
 con percorso sterrato e a mattonelle.
 Servizi igienici accessibili nella scuola e nella palestra.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale



2 non presente

3 presente ma non funzionale

13

SCUOLA PRIMARIA ROVINI

VIA DE SANCTIS 17 CASCINE

C1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da percorso pedonale con rampetta di raccordo.
 Ingresso all'edificio con percorso inclinato.
 Rampetta di uscita per giardino.
 Presenza servizi igienici adattati.
 Collegamento dalla scuola con la vicina palestra (Palazzetto Lazzeri vedi scheda n.19).

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO** (parcheggio riservato)

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

14

SCUOLA PRIMARIA BUSONI

VIA SOTTOPOGGIO 47 POZZALE

C1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio antistante.
 Accesso da rampetta di raccordo sul marciapiede.
 Percorso inclinato per accesso all'edificio.
 Spazio interno in piano.
 Presenza servizi igienici adattati.
 Rampa per accesso al giardino laterale.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO**
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

15

UNIVERSITA' DI FIRENZE FACOLTA' DI ARCHITETTURA

VIA PALADINI 38

PU

RIFERIMENTO MAPPA



RAGGIUNGIBILITÀ

A **B** **C**

ACCESSIBILITÀ

A **B** **C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1 **2** **3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A **B** **C**



NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Struttura dismessa del vecchio ospedale.
Edificio in via di completa ristrutturazione.
Accesso da strada in pendenza abbastanza accentuata.
Rampetta per accesso edificio, percorso per ascensore ex ospedale chiuso fino al 2° piano
Tre rampe di scale.
Presenza di un servizio igienico adattato al 2° piano
Vari dislivelli interni per raggiungere le aule

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale


16

UNIVERSITA' DI FIRENZE FACOLTA' DI ARCHITETTURA

PIAZZA GUERRA PALAZZO ESPOSIZIONI

PU

RIFERIMENTO MAPPA



RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Accesso da parcheggio con posti riservati al cortile interno.
 Porta principale con gradino di 12 cm. Accesso da altra porta raccordato per l'atrio del Palazzo Esposizioni Interno in piano.
 Servizio igienico adattato raggiungibile dall'atrio con montascale.
 Aule raggiungibili con percorso interno in piano.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

17

UNIVERSITA' DI FIRENZE FACOLTA' DI INGEGNERIA E CHIMICA

VIA FRATELLI ROSSELLI 40

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Accesso al marciapiede con rampetta
 Percorso rialzato fino al piano dell'ingresso
 Pulsante per chiamata "accessibilità condizionata"
 Ingresso in piano da portone in legno
 Montascale interno per aule primo e secondo piano
 Presenza servizi igienici adattati al PT.
 Presente anche sede Publicasa al piano secondo
 raggiungibile con lo stesso montascale.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO** (montascale interno)



LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

18

RESIDENZA SOCIALE PER ANZIANI

VIA VOLTA CARRAIA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Struttura completamente adattata per esigenze persone disabili non autosufficienti
Accesso in piano da percorso pedonale con rampetta
Ingresso con percorso raccordato in lieve pendenza
Servizi igienici accessibili e adattati
Ascensore interno per piano primo
Camerette tutte accessibili anche con carrozzelle.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

19

PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE LAZZERI

VIA MARTINI CASCINE

F2**PU**

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da parcheggio con rampetta su percorso pedonale.
 Accesso al piano gradinate con percorso inclinato in due rampe.
 Servizio igienico adattato al piano superiore delle tribune.
 Accesso agli spogliatoi ed al piano gioco in piano.
 Servizio igienico adattato negli spogliatoi.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO**
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

20

PALESTRA COMUNALE LORENZONI

PONTE A ELSA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio con percorso in piano
 Accesso al piano gioco e spogliatoi in piano
 Presenza servizi igienici al piano terra
 Ingresso spettatori con soglia cm.10. Gradinate con 5 gradini. Accesso consentito al piano gioco per spettatori con carrozzine. Tribune non accessibili.
 Ingresso alla palestra anche dalla scuola con percorso sterrato e con pietre in piano. (vedi anche scheda n.12)

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

21

SEDE CASERMA E UFFICI VIGILI DEL FUOCO

VIA DEL CASTELLUCCIO 46 ZONA IND. TERRAFINO

F1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da ampio parcheggio antistante ingresso
 Ingresso in piano con soglietta per piano terra
 Uffici aperti al pubblico situati al piano primo
 raggiungibili con ascensore.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

22

FARMACIA COLATORTI

VIA DELLE OLIMPIADI 28/29 SERRAVALLE

F2**PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****INTERVENTI NECESSARI**

Accesso da strada al percorso pedonale con rampetta di raccordo sull'angolo.

Ingresso in piano con porte scorrevoli automatiche

Fruibilità interna senza dislivelli

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

23**FARMACIA COMUNALE****N.2****VIA R. SANZIO 197****c/o CENTRO COMMERCIALE****F2****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso tramite ascensore e tapis roulant esterno dal parcheggio del centro commerciale
 Raggiungibile da percorso interno in piano.
 Porta con apertura scorrevole automatica.
 Fruibilità interna completamente senza dislivelli.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO**
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO** (posti auto riservati)

LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale**2** non presente**3** presente ma non funzionale

24

FARMACIA CIANI

VIA SENESE ROMANA 5 PONTE A ELSA

F2**PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile con difficoltà da attraversamento pedonale con semaforo su strada trafficata.
 Marciapiede stretto non protetto dal traffico
 Ingresso alla farmacia con due gradini.
 Fruibilità interna con spazi ristretti.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

25

FARMACIA CORSI

VIA VAL D'ELSA 197 MARCIGNANA

F2**PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da passaggio pedonale con semaforo
 Accesso da percorso pedonale con rampetta di raccordo
 Percorso pedonale stretto su strada trafficata non protetto
 Ingresso in piano con porta automatica scorrevole
 Interno senza dislivelli.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

26**FARMACIA
BOLOGNESI****VIA VALDORME 165
POZZALE****F2****PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da percorso pedonale ampio e raccordato.
Ingresso con porta automatica scorrevole in piano.
Fruibilità senza dislivelli interni.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

27

UFFICIO POSTALE

VIA G. MONTANELLI 1 EMPOLI

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso da percorso stradale senza marciapiede e su strada in forte pendenza.
 Presenza di gradini all'ingresso e con percorso inclinato
 Fruibilità interna senza dislivelli.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

28

UFFICIO POSTALE

VIA DELLE OLIMPIADI 86 SERRAVALLE

F2

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Posto auto riservato disabili lungo il percorso pedonale
 Marciapiede ampio e raccordato alla sede stradale
 Breve percorso ampio e in piano per raggiungere l'ingresso.
 Porta esterna in legno non facile da aprire
 Presenza all'esterno di assetta per l'impostazione ribassata.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO** (cassetta postale ester.)



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

29

UFFICIO POSTALE

VIA SALAIOLA 241 MONTERAPPOLI

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da strada stretta e trafficata in forte pendenza. Possibilità di raggiungere l'ingresso dalla parte inferiore della strada in pendenza
 Ingresso da rientranza della strada in piccola corte
 Presenza di gradino d'avanti all'accesso non raccordato
 Fruibilità interna senza dislivelli.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

30

UFFICIO POSTALE

VIA VALD'ELSA 146 MARCIGNANA

F2

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da marciapiede ampio raccordato con rampetta-passo carrabile ripida.
Rampetta di raccordo non in corrispondenza dell'ingresso
Ingresso in piano
Fruibilità interna senza dislivelli.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

31

CIMITERO COMUNALE SANT'ANDREA

EMPOLI


F2

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA



ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da parcheggio ampio con posti auto riservati.

Ingresso da cancello in piano

Fruibilità interna con percorsi sterrati o con pavimentazione sconnessa.

Non tutti i loculi sono raggiungibili.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

32

CIMITERO SAN GIOV. BATTISTA CAPPUCCINI

CORNIOLA

F2**PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Accesso sia da cancello con passo carrabile su strada sia dalla chiesa dei Cappuccini
 Il primo accesso presenta passo carrabile ripido da strada trafficata. Accessibile con difficoltà.
 Il secondo accesso si raggiunge dal vialetto interno che porta alla chiesa, e attraverso alcuni dislivelli superati con gradini e passaggi stretti si accede al cimitero. Non Accessibile

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

33

CIMITERO DELLA MISERICORDIA

EMPOLI

F2

PR

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da parcheggio ampio con posti auto riservati
 Accesso in piano da porta principale del cimitero
 Presenza di alcuni dislivelli interni superati da gradini
 Percorsi interni sterrati o con ostacoli
 Una parte del cimitero ha un ascensore interno per raggiungere varie zone su piani diversi da quello di ingresso
 Percorso per disabili indicato all'ingresso.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

34

CIMITERO COMUNALE SANTA MARIA


VIA LUCCHESE

F2**PU**

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA



ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da parcheggio sul lato sinistro dell'ingresso
 Percorsi interni con ghiaia o sterrati
 Presenza di un ascensore per raggiungere la parte più nuova della struttura
 Non tutti i loculi sono raggiungibili.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO**
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

35

CIMITERO COMUNALE

VIA DELLA MOTTA PAGNANA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Piccolo cimitero raggiungibile da parcheggio con posti auto riservati
 Accesso raccordato e percorso interno principale pavimentato
 Interni con alcuni dislivelli non raccordati.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO(rampe interne)

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

36

CIMITERO COMUNALE MARCIGNANA


VIA VAL D'ELSA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio.
 Non presenti posti auto riservati.
 Accesso da percorso asfaltato e raccordato
 Fruibilità interna con alcuni percorsi in ghiaia o sterrati
 Parte coperta non raccordata.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

37

CIMITERO COMUNALE BASTIA

PONTE A ELSA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da ampio parcheggio con percorso asfaltato
 Ingresso in piano con percorso asfaltato
 Rampa per raggiungere sede custode
 Percorsi principali con pavimentazione in asfalto
 Servizi igienici presenti ma non accessibili
 Loculi al piano primo accessibili con ascensore.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

38

CIMITERO COMUNALE


PIANEZZOLI

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Piccolo cimitero raggiungibile da strada stretta
 Manca una zona di parcheggio.
 Accesso dalla strada attraverso percorso asfaltato e
 con un gradino di 4/5 cm.
 Percorso interno in piano ma completamente sterrato
 Loculi sul fondo con gradino da superare.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

39

CIMITERO COMUNALE

VIA SENESE ROMANA BRUSCIANA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Piccolo cimitero raggiungibile dalla strada con percorso asfaltato
 Accesso in piano
 Percorsi interni pavimentati ed in piano
 Alcuni loculi sul fondo non accessibili.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

40

CIMITERO COMUNALE

FONTANELLA

F2

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA

ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da parcheggio con percorso asfaltato
 Accesso principale con 5 gradini ed una soglietta oppure da rampa ma ripida e con pavimentazione sconnessa.

Rampa interna per raggiungere il piano terra del cimitero

Percorsi interni con ghiaio.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale



2 non presente

3 presente ma non funzionale

41

CIMITERO DELLA MISERICORDIA

FONTANELLA

F2**PR****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio con percorso asfaltato
 Accesso principale con rampetta di raccordo
 Rampa interna per collegare i percorsi di parti del cimitero più in basso
 Percorsi interni asfaltati
 Presenza di servizi igienici adattati.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale



2 non presente

3 presente ma non funzionale

42

CIMITERO COMUNALE

VIA SALAIOLA MONTERAPPOLI

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Piccolo cimitero raggiungibile da parcheggio
 Percorso sterrato per raggiungere il cancello di ingresso
 Accesso con gradino
 Interno con vari dislivelli ed ostacoli e privo di pavimentazione.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

43**CIMITERO COMUNALE****VILLANUOVA****F2****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da strada stretta e non segnalata
 Piccolo parcheggio nell'area antistante
 Percorso esterno asfaltato
 Accesso al cimitero da cancello in piano
 Percorsi interni sterrati in ghiaio.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

44

CIMITERO COMUNALE

VIA VAL D'ORME MARTIGNANA

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Piccolo cimitero raggiungibile da strada con percorso sterrato
 Soglia all'ingresso raccordata
 Percorsi interni sterrati
 Parte sul fondo del cimitero più in alto non accessibile.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI**
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

45

CIMITERO COMUNALE SAN MARTINO

PONTORME

F2**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio in piano e con percorso asfaltato

Percorso interno in piano e pavimentato

Alcune parti interne sterrate o con erba

Presenza di un ascensore interno.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO**
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

46**PARCHEGGIO
PUBBLICO****VIA BISARMELLA
EMPOLI****G1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Ampio parcheggio in piano con posti auto riservati ai disabili, raggiungibile da percorso pedonale
Completamente in piano e fruibile.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale



47**PARCHEGGIO
PUBBLICO****VIA G. LEOPARDI
EMPOLI****G1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Parcheggio in piano raggiungibile da strada e percorso pedonale raccordato
 Mancanza di posti auto riservati ai disabili.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

48

GIARDINO PUBBLICO

PIAZZA GAMUCCI EMPOLI

G1

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA

ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Piccola zona a verde pubblico raggiungibile da parcheggi lungo la strada
 Manca rampetta di raccordo tra la strada e il piano del giardino
 Percorsi interni sterrati o con erba
 Presenza di due panchine per seduta.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale



49

GIARDINO PUBBLICO

VIA RISTORI EMPOLI

G1

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Area a verde attrezzato raggiungibile da parcheggi lungo la strada con posti auto riservati
 Rampette di raccordo in vari punti per raggiungere il percorso pedonale interno
 Percorsi interni in parte sterrati o ad erba
 Alcuni tratti con pavimentazione sconnessa
 Può essere migliorata la fruibilità dell'area anche con segnalazioni per non vedenti.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

50

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

PIAZZA TOSCANINI EMPOLI

G1

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Raggiungibile da parcheggi lungo la strada e da percorsi pedonali raccordati
Accessi da rampette per area verde attrezzata.
Percorsi interni sterrati o ad erba.
Giochi per bambini con pavimentazione di sicurezza.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

51

PARCHEGGIO PUBBLICO


VIA ARNOLFO DI CAMBIO EMPOLI

G1**PU**

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA



ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Piccolo parcheggio interno ad un'area tra fabbricati
 Raggiungibile da percorsi pedonali raccordati o in piano
 Interno in piano ed accessibile
 Presenza posti auto riservati ai disabili

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale
2 non presente
3 presente ma non funzionale

52

AREA EX VETRERIA TADDEI

VIA CARRUCCI

G1

PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA


ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Area pedonale che collega un centro commerciale, un'area di recente edificazione e la via Carrucci. Raggiungibile da parcheggi e percorsi pedonali raccordati o in piano. Percorsi interni in piano o raccordati con pavimentazione idonea. Presenza di alcune sedute raggiungibili ricavate intorno ad un elemento di arredo urbano.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

53**CASTELLO
DI MONTERAPPOLI****VIA SALAIOLA****G1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Area a verde ricavata all'interno di una antica preesistenza
 Raggiungibile con difficoltà da strada principale del paese
 Accesso da percorso inclinato in pendenza
 Interno con percorso pavimentato ma in forte pendenza o con presenza di gradini
 L'area risulta non accessibile.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

54

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

VIA CADUTI DI CEFALONIA PONTE A ELSA

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Area verde attrezzata con sedute e giochi per bambini
 Raggiungibile da parcheggi lungo la strada e da percorsi pedonali raccordati
 Percorsi interni sterrati o con erba.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

55

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

VIA DELLA MOTTA PAGNANA

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Area a verde attrezzato con sedute e giochi per bambini, raggiungibile da parcheggi lungo la strada e percorsi pedonali raccordati

Manca posto auto riservato ai disabili

Percorsi interni parzialmente pavimentati con piastrelle o con fondo sterrato o ad erba

Pavimentazione di sicurezza sotto i giochi per bambini.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

56

PARCHEGGIO PUBBLICO

VIA DELLE OLIMPIADI SERAVALLE

G1


PU

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA

ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Parcheggio in prossimità di un Ufficio Postale posto all'interno rispetto alla Via Delle Olimpiadi
 Raggiungibile da rampe di raccordo con percorso pedonale del tipo passo carrabile, un po' troppo ripide
 Interno del parcheggio in piano ed asfaltato.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

57

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

VIA ADDA SERRAVALLE

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da percorso pedonale con rampetta di raccordo, dal lato delle scuole

Non raccordato al percorso dal lato opposto

Percorso interno con pavimentazione in pietra

distanziate di 2-3 con alcune parti in sterrato ed erba

Sotto i giochi per bambini manca pavimentazione di sicurezza.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

58

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

VIA GARIGLIANO SERRAVALLE

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Percorso pedonale e ciclabile lungo l'argine dell'Arno, con pavimentazione in asfalto
 Alcuni accessi hanno una pendenza eccessiva e non sono asfaltati
 Questi accessi sono raggiungibili dalla strada principale dove sono anche i parcheggi
 Al termine grande area verde attrezzata con sedute con fondo a prato o sterrato, accessibile da parcheggio.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO** (parcheggi disabili)

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

59

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

VIA PACINOTTI CARRAIA

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI****SERVIZI DEDICATI**

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

60

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

POZZALE

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da percorsi pedonali e parcheggi con raccordi da due lati
 Zona attrezzata con sedute collegata da percorso pedonale pavimentato e in piano, con raccordi che termina sul lato opposto
 Area attrezzata a giochi per bambini, raggiungibile solo attraverso un prato.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale


2 non presente

3 presente ma non funzionale

61

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO

CASENUOVE

G1**PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da percorso pedonale con passo carrabile
Percorso interno solo con sterrato ed erba, anche per
la zona attrezzata con i giochi per bambini.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

62**PARCO PUBBLICO
ATTREZZATO****CORNIOLA****G1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da strada nella parte alta ma il parco si sviluppa lungo il pendio ripido
 Accessibile dalla parte bassa con area parcheggio attraverso un piccolo ponte in legno o attraverso scale
 Percorso interno completamente ad erba anche per raggiungere i giochi dei bambini.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di
raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità parziale condizionata
dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità,
fruibilità impedita dalla
presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

63**PARCO PUBBLICO
ATTREZZATO****PONZANO****G1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio sulla strada, con rampetta di raccordo
 Percorso interno con fondo sterrato o in erba
 Giochi per bambini raggiungibili da percorso e poggiati su erba
 Altri accessi all'area verde senza rampette di raccordo e con fondo sterrato.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia


B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli


C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale



64**PARCO PUBBLICO
ATTREZZATO****VIA DELLE OLIMPIADI
SERRAVALLE****G1****PU****RAGGIUNGIBILITÀ****A****B****C****RIFERIMENTO MAPPA****ACCESSIBILITÀ****A****B****C****ACCESSIBILITÀ
DEDICATA****1****2****3****FRUIBILITÀ INTERNA****A****B****C****NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI**

Raggiungibile da parcheggio lato piscina comunale, con percorso sterrato

Vari accessi su diversi lati dell'ampio parco

Percorso interno principale raccordato e continuo

Alcune parti del parco hanno pavimentazione in erba o sterrata.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO

**LEGENDA**

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

65

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO


CENTRO COMMERCIALE SANTA MARIA

G1**PU**

RAGGIUNGIBILITÀ

A**B****C**

RIFERIMENTO MAPPA



ACCESSIBILITÀ

A**B****C**

ACCESSIBILITÀ DEDICATA

1**2****3**

FRUIBILITÀ INTERNA

A**B****C**

NOTE ED EVENTUALI INTERVENTI

Costruzione di recente realizzazione
 Raggiungibile da vari lati tutti con percorsi raccordati e pavimentati
 Diversi accessi posti su vari lati del parco
 Percorso anche ciclabile asfaltato
 Passerella per raggiungere il centro commerciale dalla strada con fermata bus, con pavimentazione in piastrelle.

SERVIZI DEDICATI

- RAMPA DI ACCESSO
- ASCENSORE ESTERNO
- ASCENSORE INTERNO
- SERVIZI IGIENICI
- INDICAZIONI NON VEDENTI
- ALTRO



LEGENDA

A Grado massimo di raggiungibilità, accessibilità, fruibilità in autonomia

B raggiungibilità, accessibilità, fruibilità parziale condizionata dalla presenza di alcuni ostacoli

C raggiungibilità, accessibilità, fruibilità impedita dalla presenza di ostacoli

1 presente e funzionale

2 non presente

3 presente ma non funzionale

